

Lesson Learn : ไฟฟ้าช็อตที่ Box Outlet ขณะทำงานรื้อถอน

Page 1/3

รายละเอียดอุบัติเหตุ

- วันที่ 14/03/66 เวลา 23.30 น.
ขณะปฏิบัติงานรื้อถอนได้เกิดประกายไฟขึ้นที่
Box Outlet บริเวณโถงเสาตอมกริต ผู้ปฏิบัติ
งานได้ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นบริเวณที่
เกิดเหตุ จนสามารถระงับประกายไฟได้ ไม่พบ
ผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้



Lesson Learn : ไฟฟ้าช็อตที่ Box Outlet ขณะทำงานรื้อถอน

สาเหตุของอุบัติเหตุ

- 1) ไม่ได้สำรวจหน้างาน และดูแบบ As-Built Drawing ระบบไฟฟ้า
- 2) ไม่ได้เชิญเจ้าหน้าที่ประจำอาคารร่วมตรวจสอบก่อนดำเนินการ
- 3) ก่อนรื้อถอนได้มีการ Shut Down ระบบไฟฟ้า แต่ไม่มีการประกาศแจ้งเตือน หรือติดป้ายประกาศแจ้งให้ทราบ



Lesson Learn : ไฟฟ้าช็อตที่ Box Outlet ขณะทำงานรื้อถอน

มาตรการแก้ไข

- 1) จะต้องตรวจสอบแบบระบบเดิม พร้อมสำรวจบริเวณหน้างานก่อนเริ่มงานเสมอ
- 2) เชิญเจ้าหน้าที่อาคารร่วมตรวจสอบด้วยกัน เพื่อแนะนำจุดสำคัญที่ไม่อาจจะไม่พบในแบบ
- 3) ติดประกาศหรือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าก่อนการ Shut Down ระบบไฟฟ้า
- 4) กั้นพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการพร้อมติดป้ายเตือนอันตราย
- 5) จำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่ Shut Down ระบบไฟฟ้า

