



รายการงานที่พบข้อบกพร่อง


โครงการ : Blue Canyon Homes 1

ผู้รับเหมา : บริษัท วิษณ วิสวกรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	อ้างอิงภาพถ่าย – วันที่ 20/02/67	อ้างอิงภาพถ่าย – หลังการแก้ไข
1.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.รื้อไม้ระแนง นั้งร้านและเก็บทาสีผนัง 3.ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องและทรายล้าง	บันทึก : _____ ผู้ตรวจสอบ : _____ วันที่ : _____ ()
2.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.ทาสีวงกบและบานประตู-หน้าต่าง 3.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนง 4.รื้อไม้ระแนง นั้งร้านและเก็บทาสีผนัง	บันทึก : _____ ผู้ตรวจสอบ : _____ วันที่ : _____ ()
3.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.รื้อไม้ระแนง นั้งร้านและเก็บทาสีผนัง 3.ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องและทรายล้าง	บันทึก : _____ ผู้ตรวจสอบ : _____ วันที่ : _____ ()



รายการงานที่พบข้อบกพร่อง


โครงการ : Blue Canyon Homes 1

ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาน วิสวกรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	อ้างอิงภาพถ่าย – วันที่ 20/02/67	อ้างอิงภาพถ่าย – หลังการแก้ไข
7.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.ทาสีวงกบและบานประตู-หน้าต่าง 3.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
8.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.รื้อนั่งร้าน 3.ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องและทาสีวงกบ	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
9.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.ทาสีวงกบ 3.รื้อนั่งร้าน 4.ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องและทาสีวงกบ	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()



รายการงานที่พบข้อบกพร่อง

โครงการ : Blue Canyon Homes 1

ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาน วิสวกรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	อ้างอิงภาพถ่าย – วันที่ 20/02/67	อ้างอิงภาพถ่าย – หลังการแก้ไข
10.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่ 3.ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องและทรายล้าง	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
11.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.ทาสีวงกบ 3.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
12.	 รายละเอียด : 1.ทาสีวงกบและบานประตู-หน้าต่าง	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()



รายการงานที่พบข้อบกพร่อง

โครงการ : Blue Canyon Homes 1

ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาน วิสวกรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	อ้างอิงภาพถ่าย – วันที่ 20/02/67	อ้างอิงภาพถ่าย – หลังการแก้ไข
13.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.รื้อไม้ระแนง นั่งร้านและเก็บทาสีผนัง	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
14.	 รายละเอียด : 1.ทาสีวงกบและบานประตูหน้าต่าง	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
15.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.รื้อไม้ระแนง นั่งร้านและเก็บทาสีผนัง	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()



รายการงานที่พบข้อบกพร่อง

โครงการ : Blue Canyon Homes 1

ผู้รับเหมา : บริษัท วิธาน วิศวกรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	อ้างอิงภาพถ่าย – วันที่ 20/02/67	อ้างอิงภาพถ่าย – หลังการแก้ไข
16.	 รายละเอียด : 1. ทาสีวงกบและบานประตู-หน้าต่าง	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
17.	 รายละเอียด : 1. แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2. ทาสีวงกบและบานประตู-หน้าต่าง 3. เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่ 4. ทำความสะอาด เคลือบทรายล้าง	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
18.	 รายละเอียด : 1. แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2. เก็บงานทรายล้างบัวผนัง 3. ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องและทรายล้าง	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()



ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาณ วิศวกรรม จำกัด

เลขที่: DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

การอนุมัติไม่ได้ทำให้ผู้รับเหมาไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญา



รายการงานที่พบข้อบกพร่อง


โครงการ : Blue Canyon Homes 1

ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาน วิศวกรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	อ้างอิงภาพถ่าย – วันที่ 20/02/67	อ้างอิงภาพถ่าย – หลังการแก้ไข
22.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.ทาสีท่อ 3.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่ 4.รื้อนั่งร้าน	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
23.	 รายละเอียด : 1.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่ 2.แก้ไขเชิงชายให้ได้แนวตรง เก็บรอยต่อและทาสีใหม่	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
24.	 รายละเอียด : 1.เก็บงานรอบโคมไฟ 2.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่ 3.แก้ไขเชิงชายให้ได้แนวตรง เก็บรอยต่อและทาสีใหม่	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()



รายการงานที่พบข้อบกพร่อง

โครงการ : Blue Canyon Homes 1

ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาน วิสวกรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	อ้างอิงภาพถ่าย – วันที่ 20/02/67	อ้างอิงภาพถ่าย – หลังการแก้ไข
25.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.ท 3.ทำความสะอาด เคลือบทรายล้าง 4.รื้อนั่งร้าน	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
26.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนัง ปีกนกและทาสีใหม่ 2.ทำสีเฟรมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม 3.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่ 4.รื้อนั่งร้าน	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
27.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนัง ปีกนกและทาสีใหม่ 2.ทำความสะอาดหลังคา	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()



รายการงานที่พบข้อบกพร่อง


โครงการ : Blue Canyon Homes 1

ผู้รับเหมา : บริษัท วิธาน วิศวกรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	อ้างอิงภาพถ่าย – วันที่ 20/02/67	อ้างอิงภาพถ่าย – หลังการแก้ไข
28.	 รายละเอียด : 1.เก็บงานรอบโคมไฟ 2.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
29.	 รายละเอียด : 1.เก็บงานรอบโคมไฟ 2.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
30.	 รายละเอียด : 1.เก็บงานขอบระเบียงกระจกตลอดแนว 2.ทำความสะอาดกระจกระเบียง	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()



รายการงานที่พบข้อบกพร่อง

โครงการ : Blue Canyon Homes 1

ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาน วิสวกรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	อ้างอิงภาพถ่าย – วันที่ 20/02/67	อ้างอิงภาพถ่าย – หลังการแก้ไข
31.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.รีโอไม้ระแนง นั้งร้านและเก็บทาสีผนัง	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
32.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.ทำสีเฟรมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม 3.สกัดบัวปูนและเก็บฉาบปูนทาสี 4.แต่งผิวและทาสีใหม่ Scupper Drain	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()
33.	 รายละเอียด : 1.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่ 2.แก้ไขเชิงชายให้ได้แนวตรง เก็บรอยต่อและทาสีใหม่	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()



ผู้รับเหมา : บริษัท วิชา น วิศวกรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

การอนุมัติไม่ได้ทำให้ผู้รับเหมาไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญา



ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาณ วิศวกรรม จำกัด

เลขที่: DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

การอนุมัติไม่ได้ทำให้ผู้รับเหมาไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญา



รายการงานที่พบข้อบกพร่อง

โครงการ : Blue Canyon Homes 1

ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาน วิศวรรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	อ้างอิงภาพถ่าย – วันที่ 20/02/67	อ้างอิงภาพถ่าย – หลังการแก้ไข
40.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่ 3.เก็บงานขอบกระเบื้องกระเบื้องภายนอกตลอดแนว 4.รื้อนั่งร้าน	บันทึก : _____ ผู้ตรวจสอบ : _____ วันที่ : _____ ()
41.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่ 3.ทำความสะอาด เคลือบทรายล้าง 4.ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องและทรายล้าง	บันทึก : _____ ผู้ตรวจสอบ : _____ วันที่ : _____ ()
42.	 รายละเอียด : 1.แต่งผิวผนังและทาสีใหม่ 2.เก็บงานฝ้าระแนงและทาสีฝ้าระแนงใหม่ 3.ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องและทรายล้าง	บันทึก : _____ ผู้ตรวจสอบ : _____ วันที่ : _____ ()



ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาณ วิศวกรรม จำกัด

เลขที่: DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ตะทาสีใหม่	บันทึก :
ยด้าง	ผู้ตรวจสอบ :
ียง	(
งและทรายด้าง	
	
การกระเทาะผิวภายนอก	บันทึก :
ียง	ผู้ตรวจสอบ :



ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาณ วิศวกรรม จำกัด

เลขที่: DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

การอนุมัติไม่ได้ทำให้ผู้รับเหมาไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญา



ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาณ วิศวกรรม จำกัด

เลขที่: DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่: อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

การอนุมัติไม่ได้ทำให้ผู้รับเหมาไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญา

FM-OP-15, 14/12/23



รายการงานที่พบข้อบกพร่อง

โครงการ : Blue Canyon Homes 1

ผู้รับเหมา : บริษัท วิชาน วิศวกรรม จำกัด

เลขที่ : DL.2109.240223.VEC.PK.1 (108)

พื้นที่ : อาคาร 9 ห้อง 92 C

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	อ้างอิงภาพถ่าย – วันที่ 20/02/67	อ้างอิงภาพถ่าย – หลังการแก้ไข
52.	 รายละเอียด : 1.ทำบ่อลอนน้ำฝน 2.ต่อท่อهاب่อ	บันทึก : ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ()

tullatorn

From: tullatorn <tullatorn@projectalliance.co.th>
Sent: Sunday, February 25, 2024 2:53 PM
To: 'vithan.bch1@gmail.com'; 'vithan1@hotmail.com'; 'wowpruksa@gmail.com'; 'panaikon9593@gmail.com'
Cc: 'Jaruwan.Nanakorn@ap.jll.com'; 'ncandelot@hotmail.com'; 'jnixon9@hotmail.com'; 'jhamilton@capcorp.ca'; 'noppadol@projectalliance.co.th'; 'nuttapol@projectalliance.co.th'; 'suchart.l@projectalliance.co.th'; 'thitaree@projectalliance.co.th'; 'tongkamon@projectalliance.co.th'; 'pannapa@projectalliance.co.th'; 'pinij@projectalliance.co.th'; 'kanchisa.estate@bluecanyonphuket.com'; 'pakasit@projectalliance.co.th'; 'pochnee@projectalliance.co.th'; 'arithat@projectalliance.co.th'; 'wilasinee@projectalliance.co.th'
Subject: BCH1 : Defect List เพื่อดำเนินการแก้ไข
Attachments: (111 B9 ST-3) DL.2109.240223.VEC.PK.4.pdf; (108 92 C) DL.2109.240223.VEC.PK.1.pdf; (109 B9 ST-1) DL.2109.240223.VEC.PK.2.pdf; (110 B9 ST-2) DL.2109.240223.VEC.PK.3.pdf

เรียน คุณอนุสร ดิษฐระหาญ
บริษัท วิธาน วิศวกรรม จำกัด

ขอส่งเอกสาร Defect List สำหรับโครงการ Blue Canyon Homes 1 เพื่อดำเนินการแก้ไข ตามรายการดังนี้

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	เรื่อง
1.	DL.2109.240223.VEC.PK.1	อาคาร 9 ห้อง 92 C
2.	DL.2109.240223.VEC.PK.2	อาคาร 9 บันได ST-1 (นับจากห้อง 91 C)
3.	DL.2109.240223.VEC.PK.3	อาคาร 9 บันได ST-2 (นับจากห้อง 91 C)
4.	DL.2109.240223.VEC.PK.4	อาคาร 9 บันได ST-3 (นับจากห้อง 91 C)

Tullatorn Plangprapan

ตุลธร แผลงประพันธ์

Secretary



Your Reliable Alliance for Projects

Tel (66 or 0) 26129551-3, Fax (66 or 0) 26129550, Mobile (66 or 0) 852070201