


Lesson Learn เรื่อง CAR LIFT ร่วงขณะทำการรื้อถอน

รายละเอียดอุบัติเหตุ

มีพนักงานของบริษัทลิฟต์ท่านหนึ่ง เข้าปฏิบัติงานโดยพลการ ขณะเดียวกันทีมงานลิฟต์ได้ทำการรื้อถอน Car Lift โดยไม่รู้ว่ามิได้ปฏิบัติงานอยู่ในลิฟต์ ทีมรื้อถอนจึงปลดสลิงออก ทำให้ Car Lift หล่นลงมาด้านล่างพร้อมกับพนักงานใน Car Lift และพนักงานเสียชีวิตทันที

สาเหตุอุบัติเหตุ

- ไม่มีการติดป้ายเตือนลิฟต์กำลังรื้อถอนห้ามใช้งานลิฟต์ ก่อนการรื้อถอน Car Lift
- ไม่มีระบบป้องกันการใช้งาน Car Lift (Lock Out Tag Out) เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต



Lesson Learn เรื่อง CAR LIFT ร่วงขณะทำการรื้อถอน

มาตรการแก้ไข และป้องกัน

- ก่อนการรื้อถอน Car Lift ต้องปิดพื้นที่บริเวณหน้าปล่องลิฟต์ และติดป้ายเตือนลิฟต์กำลังรื้อถอนห้ามใช้งาน บริเวณหน้าลิฟต์ทุกกชั้น
- ต้องมีระบบป้องกันการใช้งาน Car Lift (Lockout/Tagout)
- ขณะรื้อถอนต้องมีผู้ให้สัญญาณรื้อถอนที่ขึ้นสูงสุดก่อนการรื้อถอน เพื่อยืนยันว่าไม่มีผู้ใดใน Car Lift แล้ว

