

Lesson Learn เรื่อง กระจกล้มทับพนักงาน

รายละเอียดอุบัติเหตุ

พนักงาน 3 คนได้ช่วยกันย้าย
กระจกด้วยแฮนลิฟต์ขณะยกย้าย
เทวาทกระจก ล้มทับพนักงานที่ยืน
ข้างหลังเทวาทกระจก ทำให้ขา และ
ข้อมือหัก

สาเหตุอุบัติเหตุ

พนักงานขาดความรู้ ทำงานผิดวิธี
พื้นที่ขนย้ายไม่สม่ำเสมอ มีสิ่งกีด
ขวางทางที่ยกเทวาทกระจก



Lesson Learn เรื่อง กระจกล้มทับพนักงาน

มาตรการแก้ไข และป้องกัน

- อบรมพนักงานทุกคน หัวข้อการใช้แฮนลิฟท์ ย้ายแก้วกระจก
- ใช้แฮนลิฟท์ยกแก้วกระจกโดยสอดขาแฮนลิฟท์เข้าด้านหลังกระจกเพื่อป้องกันแก้วกระจกพลิกคว่ำ
- ปิดรูหน้าแก้วกระจก เพื่อไม่ให้แฮนลิฟท์สอดได้ หรือ ทาสีสัญลักษณ์ขาว – แดง ด้านหน้าของแก้วกระจก ให้รู้ว่าห้ามสอดแฮนลิฟท์
- กำหนดเส้นทางขนย้ายแก้วกระจกด้วยแฮนลิฟท์ให้ชัดเจน และทำความสะอาดพื้นที่ขนย้าย ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเส้นทาง

